

Výtisk č. 1

# POHOTOVOSTNÍ ŘÁD

## PRACOVNÍ HELIPORT HEMS LKJE JESENÍK

Provozovatel : **Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje.  
Aksamitova 8, 772 00 Olomouc**

Datum účinnosti : 1.1. 2023

Zpracoval : Martin Vaniš

Schválil : Martin Vaniš, osoba odpovědná za provoz heliportu



## 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HELIPORTU

### 1.1. Statut a charakter heliportu

Vnitrostátní neveřejný heliport HEMS

### 1.2 Vlastník a provozovatel heliportu

Vlastníkem heliportu je Olomoucký kraj

- poštovní adresa : Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc  
- odpov. osoba majitele : Ing. Andrea Rakovičová, MBA  
- telefonní čísla : +420 585 544 200  
- fax : +420 585 223 693  
- e-mail : [info@zsol.cz](mailto:info@zsol.cz)

Provozovatelem heliportu je Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

- poštovní adresa : Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc  
- zdravotnické operační středisko +420 585 544 490  
- odpov. osoba provozovatele : Ing. Martin Vaniš  
- telefonní čísla : +420 604 410 853  
- fax : +420 585 223 693  
- e-mail : [vanis.m@post.cz](mailto:vanis.m@post.cz)

### 1.2. Uživatelé (provozovatelé vrtulníků) heliportu

Majoritním uživatelem heliportu je provozovatel vrtulníků HEMS v Olomouckém kraji AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., Letisko Poprad – Tatry, 058 98, SK.

Dalšími uživateli heliportu jsou:

DSA a.s. Praha 9, letiště Kbely, Mladoboleslavská, hala č. 58, PSČ 197 21

Policie ČR letecká služba, letiště Ruzyně, PÚ 614, P.O. BOX 35,  
161 01 Praha 6 – Ruzyně

AČR – VÚ 4574 Líně, P.O. BOX 150, 304 50 Plzeň

## 2. KOMUNIKAČNÍ VYBAVENÍ

2.1. Spojení pozemního pracoviště s vrtulníky  
heliport nemá pozemní pracoviště, koordinace sanitních vozidel probíhá po zdravotnické frekvenci přes dispečink (ZOS)

2.2. Spojení heliportu s vrtulníkem – NIL

## 3. HASIČSKÉ VYBAVENÍ HELIPORTU

3.1. Požární vybavení heliportu

2 ks práškových hasících přístrojů k hašení  
technologie umístěné v kontejneru

#### 4. POSTUPY PRO VYROZUMĚNÍ SLOŽEK HZS

##### 4.1. Spojení na složky IZS a ostatní dotčené subjekty

Útvar	Kontaktní osoba	telefon
HZS ČR	NIL	150
ZZS ČR	NIL	155
POLICIE ČR	NIL	158
UZPLN	NIL	724 300 800
STŘEDISKO SAR	NIL	220 374 452
STŘEDISKO ŘLP	ATS Mošnov	596 693 420

4.2. Postupy pro vyrozumění a případné koordinační dohody – viz článek 5

4.3. Postupy pro hlášení incidentů a leteckých nehod – viz článek 5,

Pro hlášení se použije webové rozhraní ÚZPLN

#### 5. POSTUPY PRO PŘEDPOKLÁDANÉ TYPY UDÁLOSTÍ

##### 5.1. Informační toky

Pohotovost jakéhokoli druhu vyhledává Dispečink Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje (155 nebo 585 544 490), který též zajišťuje informování příslušných složek.

Předpokládá se, že událost zjistí pomocí kamerového systému v případě události na heliportu, nebo přijme tísňové volání svědka nehody mimo heliport.

##### 5.2. Záchranná a požární služba heliportu

Záchranná a požární služba na letišti je poskytována Hasičským záchranným sborem (150) a Zdravotnickou záchrannou službou (155). Pohotovost je vyhlášována podle článku 5.1. výše.

##### 5.3. Letecká nehoda na heliportu

Pokud dojde k nehodě na letišti, Dispečink záchranné služby Olomouckého kraje (155 nebo 585 544 490) - viz článek 5.1. - okamžitě informuje podle potřeby příslušné zásahové složky dle povahy nehody buď:

- Krajské operační středisko IZS (112), nebo jednotlivé potřebné složky IZS samostatně.
- Hasičský záchranný sbor (150)

- Zdravotnickou záchrannou službu (155)
- Dozorčí službu obvodního oddělení IV. PČR Olomouc (dispečink tel.: 974 766 721, popřípadě tísňová linka (158)

Přítomné osoby zajišťují s využitím záchranných prostředků okamžitou pomoc osobám a letadlům v ohrožení.

Následně o nehodě informuje osobu odpovědnou za provoz heliportu – viz 1.2. (Martin Vaniš 604 410 853). Osoba odpovědná za provoz heliportu následně informuje:

- Záchranné koordinační středisko Praha (220 374 452)
- ÚCL (225 421 111)
- ÚZPLN (724 300 800)
- provozovatele vrtulníku (je li znám)

#### 5.4. Letecká nehoda mimo heliport

Pokud Dispečink záchranné služby Olomouckého kraje (155 nebo 585 544 490) přijme informaci že došlo k nehodě v prostoru mimo letiště, - okamžitě informuje podle potřeby příslušné zásahové složky dle povahy nehody buď:

- Krajské operační středisko IZS (112), nebo jednotlivé potřebné složky IZS samostatně:
- Hasičský záchranný sbor (150)
- Zdravotnickou záchrannou službu (155)
- Dozorčí službu obvodního oddělení IV. PČR Olomouc (dispečink tel.: 974 766 721, popřípadě tísňová linka (158)

Přítomné osoby zajišťují s využitím záchranných prostředků okamžitou pomoc osobám a letadlům v ohrožení.

Následně o nehodě informuje osobu odpovědnou za provoz heliportu – viz 1.2. (Martin Vaniš 604 410 853). Osoba odpovědná za provoz heliportu následně informuje:

- Záchranné koordinační středisko Praha (220 374 452)
- ÚCL (225 421 111)
- ÚZPLN (724 300 800)

- provozovatele vrtulníku (je li znám)

#### 5.5. Tíseň a místní pohotovosti

Pokud je to vyžádáno letadlem nebo je jiné důvodné podezření, že hrozí letecká nehoda, Dispečink záchranné služby Olomouckého kraje (155 nebo 585 544 490) informuje podle požadavků velitele letadla nebo povahy problémů buď:  
Záchranné koordináční středisko Praha (220 374 452) a/nebo  
Krajské operační středisko IZS (112) nebo jednotlivé potřebné složky IZS samostatně  
Hasičský záchranný sbor (150)  
Zdravotnickou záchrannou službu (155)

#### 5.6. Požár stavebních a jiných objektů na letišti

Zabezpečení požární ochrany upravuje vlastní organizační systém ZZS OK.

V případě požáru na heliportu každá osoba, která zpozoruje požár musí:

- a) Vyhlásit místní požární poplach (prvotně voláním HOŘÍ), jeli to možné aktivací požárních hlásičů
- b) Započít s prováděním prvotního hasebního zásahu použitím přenosných hasících přístrojů pokud to situace umožňuje, pokud je to nezbytné:
- c) Vyhlásit požární poplach pro ostatní prostory objektu voláním HOŘÍ – a současně oznámit požár na číslo 150 (tísňová linka 112)

#### 5.7. Vznik protiprávního činu ohrožujícího civilní letectví

Každá osoba, která zjistí vznik protiprávního činu ohrožující civilní letectví, (únos, sabotáž apod.), povinna informovat přímo Dozorčí službu obvodního oddělení IV. PČR Olomouc (dispečink tel.: 974 766 721, popřípadě číslová linka 158) .

Pokud se jedná o situace, které přímo souvisí s letovým provozem, informuje též Záchranné koordináční středisko Praha (220 374 452).

Pokud se jedná o situace, kdy je nezbytné zajistit záchranu osob nebo majetku, použije se přiměřeně též ustanovení pro leteckou nehodu na heliportu.

Kontrola prostoru heliportu je prováděna přítomnými zaměstnanci a členy letové posádky.

Veřejné prostory jsou od ostatních ploch odděleny oplocením a výstražnými tabulemi.

V případě nepřítomnosti pracovníků a členů letové posádky je heliport monitorován kamerovým systémem s výstupem na dispečinku ZZS OK.

#### 5.8. Incident na heliportu

V případě incidentu na heliportu se použije podle situace přiměřeně ustanovení pro leteckou nehodu na heliportu a oznámí se shodným způsobem jako letecká nehoda.

### 6. AKTUALIZACE A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI

Osoba odpovědná za provoz heliportu dle potřeby aktualizuje telefonní kontakty a postupy uvedené v tomto letištním pohotovostním plánu.

K ověření dostatečnosti plánu organizuje osoba odpovědná za provoz heliportu minimálně jednou za tři roky nácvik řešení mimořádné události a současně dle potřeby organizuje dílčí nácviky.

V případě vzniku některé z výše uvedených situací provede osoba odpovědná za provoz heliportu po jejím skončení vyhodnocení vhodnosti postupů uvedených v letištním pohotovostním plánu.

## PŘÍLOHY

- umístění vizuálních prostředků a návěstidel na heliportu, vyznačení směrů odletů a příletů
- gridová mapa a mapa dopravní obslužnosti